

Diagram illustrating the relationship between building height and wind speed reduction:

- 5.0m:** 2階の軒下までつかる程度 5.0m ▼
- 3.0m:** 1階の軒下までつかる程度 2.0m ▼
- 2.0m:** 大人の腰までつかる程度 1.0m ▼
- 1.0m:** 大人の膝までつかる程度 0.5m ▼
- 0.5m:** 大人の膝までつかる程度 0.5m ▼



 ため池
 高速道路
 主要道路
 JR
 地震時緊急避難場所
 洪水到達時間

このため池ハザードマップは、ため池が南海地震などにより大きな被害を受け、ため池の堤防が決壊した場合を想定し、その汨濫水が**決壊30分後**に到達する区域の**最大範囲**と、予想される**浸水の深さ**を表示したものです。

実際の汨濫水の影響がある範囲は、ため池の貯水状況、堤体の被害程度、周辺の土地利用状況等により、これと異なる可能性もありますが、地震が発生したら、あわてず、周囲の安全を確認してから下記の**緊急避難場所**へ移動しましょう。

施設名	住所	連絡先
板野町川端老人ルーム	川端字原田33-1	—
川端老人憩の家(川端コミュニティセンター)	川端字宮ノ西17-2	—

機関	電話番号
火事、救急	119番
警察	110番
板野町役場（代表）	672-5980
〃（産業課）	672-5994